

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ Кошурниковский детский сад «Ромашка»

«01 ноября 2019 года»

Н.В.Пропастина



АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
доступности для инвалидов МБДОУ Кошурниковский детский сад «Ромашка»

Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Кошурниковский детский сад «Ромашка»
Фактический адрес	662950, РФ, Красноярский край, Курагинский район, пгт.Кошурниково, ул.Центральная д.3 б
телефон	8(39136)70-7-62 e-mail dsromaschka@mail.ru
Ведомственная принадлежность	
Вид деятельности	Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
Форма собственности объекта	Муниципальная
Объем предоставляемых услуг	97 человек/день, вместимость – 130 воспитанников, 43 работника
Размещение объекта	отдельно стоящее двухэтажное здание услуги населению оказываются на двух этажах
Количество и назначение входов	1 вход в здание
Год постройки	1986
Год последней реконструкции	Реконструкция не проводилась

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта	300 м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобусы, остановка «Верхний Доманск», № маршрутов 106,110
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки	есть, нет		
Наземные тактильные указатели перед переходами	есть, нет	Регулируемые переходы	есть, нет
Наземные тактильные указатели препятствиями	есть, нет	Регулируемые переходы со звуковой сигнализацией	есть, нет

Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	есть, <u>нет</u>	Нерегулируемые переходы	<u>есть</u> , нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	есть, <u>нет</u>	Внеуличные переходы с пандусом	есть, <u>нет</u>
Перепады высоты на пути движения	есть, <u>нет</u>	Внеуличные переходы с подъемником	есть, <u>нет</u>
Лестницы на пути движения	есть, <u>нет</u>	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть, <u>нет</u>
Поручни на имеющихся лестницах	есть, <u>нет</u>	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	<u>есть</u> , нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	есть, <u>нет</u>	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	есть, <u>нет</u>
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	есть, <u>нет</u>	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	есть, <u>нет</u>
Поручни на имеющихся пандусах	есть, <u>нет</u>		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА						
Вход на территорию						
- ширина прохода, калитки	1,08 м	Съезд к калитке оборудовать поручнями с одной стороны		0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте	Отсутствует	Установить информацию об		Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г

		объекте				
Автостоянка посетителей						
*Расстояние до входа в здание	с учетом специфики объекта автостоянка не предусмотрена			50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов				5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)				3,5м и более	Стандартное (2,5 x5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)				5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	Отсутствует	Создание тротуара достаточной ширины, реконструкция территории.		1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м.	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м.	К
- *указатели направления движения	Отсутствуют	Установить указатели направления движения		Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	Отсутствуют	Установить ограждение, бордюр с направляющей функцией, тактильную полосу вдоль тротуара от входа на территорию к		Имеется	Допустимо отсутствие	С

		главному входу				
- *места отдыха	Имеется	Провести реконструкцию места отдыха		Имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории): отсутствует						
- высота подъема справочно						
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м				Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)				За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)				Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Пандус на рельефе отсутствует, в связи с отсутствием неровностей на рельефе						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)				0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (Н : L) x 100%.				8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м				Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)				0,7 – 0,9 м		К

-*на высоте (верхний поручень)				0,8 – 1,0 м		О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. - При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. - При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. - Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) с пандусом				1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом				1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) без пандуса	7,5 м	Ремонт поверхности площадки		Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса	8 м	Ремонт поверхности площадки		Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)				Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	Имеется	Капитальный ремонт навеса		Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг,	Имеется			Наличие		Г

часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)						
Лестница наружная центрального входа						
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша	Отсутствует	Создание тактильной полосы перед маршем вверху и внизу лестницы		Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	Отсутствует	Провести маркировку ступеней		Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	Отсутствуют	Установить поручни		Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
- на высоте				0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша				Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания				Наличие		О, С
Пандус наружный						
Уклон пандуса $v \% = (H : L) \times 100\%$	Отсутствует	Установить пандус наружный		8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	Отсутствует			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	Отсутствует			0,8 м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наи-						

меньшей)						
-при въезде на пандус, длина				1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина				1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная прямая, ширина				0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина				1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина				1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:				наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)				0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)				0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней				Имеются		Допустимо отсутствие
- *нетравмирующие окончания				Имеются	К, О	
*Нескользкое покрытие (при намокании)				Наличие	К	
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	Отсутствует			Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
*Звуковой маяк у входа	Отсутствует	Установить звуковой маяк у входа		Имеется	Допустимо отсутствие	С

Тамбур центрального входа						
Глубина	1,5 м			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	2,37 м			2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	Распашные	Замена входной двери				
Двери автоматические, справочно						
- ширина дверного проема в свету	от 0,85 м до 1,40 м (при открывании второй двери)			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,07 м, 0,02 м	Реконструкция пола тамбура или установить минипандус, заменить дверную коробку для понижения порога		0,025 м и менее	более 0,025 м	К
3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)						
Лестница на уровень 1-го этажа: нет						
Маркировка ступеней				Имеется на про- ступе	Отсутствие, несоот- ветствие	С
Поручни с двух сторон:				Имеются как ми- нимум с одной стороны	Допустимо отсутст- вие	О, С
- на высоте				0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутст- вие, несоответствие	О, С

-* горизонтальные завершения поручня				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- *нетравмирующие окончания				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа: нет						
Ширина марша				0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон				8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу,верху (длина)				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу,верху (ширина)				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)				0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)				0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- *горизонтальные завершения поручней				Имеется	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной	нет			-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов						
- стационарный	нет			наличие	-	К
- мобильный	нет			-	наличие	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,4 м			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	Более 1,2 м			1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки,	Более 1,2 м			1,2 м	Менее 1,2м	К

ширина				и менее		
*Указатели направления движения, входа, выхода	Имеются			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	Отсутствуют			Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	Отсутствуют			Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	Отсутствуют			Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	Отсутствуют			Имеются		Г
*Тактильная схема	Отсутствует			Имеются	С	
*Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже	Имеются			Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	Имеется			Наличие	Допустимо отсутствие	
*Навесное оборудование, выступ в зону движения	Отсутствует			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах): нет						
Контрастная маркировка ступеней	Отсутствует			Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице	Поручни с одной стороны			Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *горизонтальные завершения поручней				имеются	отсутствуют	О
Пандус внутренний на этаже: нет						
Ширина марша				0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%				8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки вни-				1,2 м	Не менее	К

зу, сверху (длина)				и более	1,0 м	
Разворотные площадки внизу, сверху (ширина)				1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)				0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)				0,85 – 1,0 м		О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
Маркировка ступеней	Есть на проступи	Создание тактильной полосы		Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	0,9 м			Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- *горизонтальные завершения	Имеются			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	Имеются			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные				Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский	Нет					
Кабина:						
- длина				1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина				1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- * поручни				Имеется	Допустимо отсутствие	О
*Световая информация				Имеется		Г
*Звуковая информация				Имеется		С
*Знак доступности				Наличие		К
*Указатели номера этажа напротив лифта				Наличие		К, Г
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)						
Обслуживание через окно/прилавок: обслуживание через окно/ прилавок не осуществляется						
Высота рабочей поверхно-				0,8 – 1,1 м	Допустимо	К

сти					несоответствие	
Габариты зоны обслуживания (глубина)				1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
Обслуживание в кабинете						
Ширина проема двери в свету	0,8 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	0,0015м			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	Отсутствует	Установить информацию тактильную о назначении кабинета		На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	Имеется			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	1,6 м			1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	0,020 м			0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	Отсутствует			не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
Обслуживание с перемещением: не предусмотрено						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания				1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)				0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) в учреждении не имеется						
Длина				1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина				1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения				Имеются		О
*Крючки для костылей				Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочни-				2% и более	Не менее одного	К

ков от общего числа мест					места	
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске				1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха				2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	Отсутствует	Не предусмотрена, возможна организация альтернативной формы обслуживания		Не требуется	Имеется	К
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ для посетителей						
Санузел для посетителей	Имеется			Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	Нет			Имеется	-	
*Знак доступности помещения				Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка				Имеется		С
Ширина дверного проема				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:						
- зона у раковины (глубина)				1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)				0,8 м и более		К
- *высота раковины				0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень				Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:	Нет					
- количество кабин				справочно		
- *знак доступности кабины				Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О

Габариты санузла/кабины (длина)				1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)				1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни				Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз				Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей				Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территория объекта

1. Съезд к калитке оборудовать поручнями с одной стороны
2. Установить информацию об объекте
3. Создание тротуара достаточной ширины, реконструкция территории.
4. Установить указатели направления движения
5. Установить ограждение, бордюр с направляющей функцией, тактильную полосу вдоль тротуара от входа на территорию к главному входу
6. Провести реконструкцию места отдыха

- на входной группе

1. Ремонт поверхности площадки
2. Капитальный ремонт навеса
3. Создание тактильной полосы перед маршем вверх и вниз лестницы
4. Провести маркировку ступеней
5. Установить поручни на лестницу
6. Установить пандус наружный

7. Установить звуковой маяк у входа
8. Замена входной двери
9. Реконструкция пола тамбура или установить минипандус, заменить дверную коробку для понижения порога
 - **на путях передвижения**
1. Создание тактильной полосы перед лестницей межэтажной
 - **в зоне оказания услуги**
1. Установить информацию тактильную о назначении кабинета
 - **в санитарных помещениях – нет**

Ответственный за проведение обследования объекта:

_____ В.С.Пугачева